

**Акт обследования (технического осмотра)  
состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта**

**МАДОУ ПГО Д/с № 70**

г. Полевской

" 07 " 08 2022 г.

Комиссия в составе:

Представителя организации (далее "Заказчик"):

*Завсудомоушнй позйобъекта м Тосгарева Анна Владиславовна*  
(должность представителя заказчика Ф.И.О.)

Представителя ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектора ГООО ПОО ОВО старшего лейтенанта полиции Куимова Александра Сергеевича тел. 89506553861

(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование объекта "Заказчика":

**МАДОУ ПГО Д/с № 70**

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: **г. Полевской, м-н Зеленый Бор-2, дом, 39.**

(адрес объекта)

оборудованного средствами: кнопкой тревожной сигнализации

с выводом сигнала на ПЦО ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

(полное наименование ОВО)

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:**

Обследование объекта производится согласно требованиям "Р 063-2022. Методические рекомендации. Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации". Обследуемый объект следует отнести к классу **A3**.

Объект (территория) представляет собой: отдельно стоящее здание из полнотелого кирпича, трехэтажное, 2014 года постройки. Фундамент – ленточный ж/б из сборных плит; стены и наружная отделка – полнотелый кирпич на цементно – песчаном растворе; перегородки – керамический кирпич, перекрытия – железобетонные плиты; крыша – мягкая кровля; полы – цементная стяжка, керамическая плитка; окна – пластиковые, двойной стеклопакет; двери - металлические, филенчатые; лестницы и входы – сборные ж/б; телефон - имеется. В наличии 9 входов/выходов, из них 5 основных. Чердака нет. Подвал в наличии, с 2 входами, оборудованными запирающими устройствами.

Общая площадь объекта (территории) составляет 4779,6 кв.м.

Протяженность периметра территории составляет 194,98 метров.

Ограждение объекта (территории): имеется ограждение - выполнено из металла, высота 1,8 м., въездные/ выездные ворота – распашные, ширина 5 м., 2 шт.

**Инженерно-техническая укрепленность:** Все двери на объекте оборудованы запирающими устройствами. Входные двери на объект металлические. Оконные конструкции выполнены в пластиковых рамах. Оконные проемы металлическими решетками не усилены.

**Оснащенность техническими средствами охраны:**

Оконечное устройство УОО - «Юпитер 2443» расположено на 1 этаже в помещении охраны. Рядом расположены приборы: Юпитер 9132 1 шт., АКБ 7 А/ч, КТС Астра-321 исп. Т - 1 шт., а также носимая КТС Астра-Р – 1 шт.

Видеонаблюдение: внутренних видеокамер 3 шт., наружных 13 шт.

Срок хранения видеозаписи \_\_\_\_\_

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки.

На момент обследования технические средства охраны находятся в **исправном** состоянии.

Наименование ЧОО (физ. охрана): \_\_\_\_\_

**Выводы комиссии:**

Техническая укрепленность данного объекта **соответствует** предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать **пригодными** к дальнейшей эксплуатации.

**Предложения комиссии:**

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1 \_\_\_\_\_

Срок: \_\_\_\_\_ 20 г.

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1. \_\_\_\_\_

Срок: \_\_\_\_\_ 20 г.

Примечания: При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

**3. Рекомендации (мероприятия) в рамках реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 (3 категория).**

1) в соответствии с п.п. д), п.24, раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления Правительства **требуется оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.**

**На момент проверки ранее система оповещения находилась в ремонте.**

*Система оповещения работает, замечаний нет*

2) В соответствии с п. 30 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), **архивирование и хранение данных в течение одного месяца.**

**На момент проверки ранее не все видеокамеры хранили видеозапись 1 месяц.**

*Замечаний жесткий диск, замечаний нет*

Представители:

"ОВО"

Куимов А.С.

"ОМВД"

Сырпятова А.С.

"Представитель заказчика"

*Куимов А.С.*  
*Сырпятова А.С.*  
*Тюгарев М.Ю.*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576155

Владелец Ботвина Елена Владимировна

Действителен с 14.03.2022 по 14.03.2023